

УТВЕРЖДАЮ

Директор учреждения

«Республиканский центр
олимпийской подготовки
по легкой атлетике»



В.В. Иванюк

«6» июня 2018 года

ИНСТРУКЦИЯ № 138

о мерах пожарной безопасности в складских помещениях

Общие требования

1. Настоящая инструкция, в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности Республики Беларусь (ППБ Беларуси 01-2014), устанавливает основные требования пожарной безопасности в складских помещениях предприятий.

2. В соответствии с законодательством Республики Беларусь ответственность за пожарную безопасность и соблюдение требований настоящей инструкции несет руководитель предприятия, а также должностные лица, специально назначенные приказом руководителя предприятия в пределах их компетенции.

3. Лицо, ответственное за противопожарное состояние складского помещения обязано обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима в складском помещении, а также выполнение требований по беспрепятственной эвакуации людей и материальных ценностей в случае возникновения пожара.

4. Каждый работник независимо от занимаемой должности обязан знать и выполнять правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к возникновению пожара.

5. Все вновь принятые на работу лица, в том числе и временные рабочие, а также учащиеся и студенты для прохождения производственной практики не должны быть допущены до работы без прохождения вводного, первичного и повторного противопожарных инструктажей. Повторный противопожарный инструктаж необходимо проводить со всеми работниками предприятия каждые 6 месяцев.

Основные требования пожарной безопасности.

Хранение товара (продукции) должно осуществляться на стеллажах или поддонах (при бесстеллажном хранении). При бесстеллажном хранении товары должны быть уложены в штабеля.

Должны соблюдаться проходы: против ворот - не менее ширины ворот; против дверных проемов - шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м; между стеной и штабелем (стеллажом), а также между стеллажами - 0,8 м.

Проходы и места штабельного хранения должны быть обозначены на полу хорошо видимыми ограничительными линиями. В складских помещениях шириной более 10 м должен быть обеспечен центральный проход шириной не менее 2 м. Хранение материалов навалом и вплотную к приборам отопления не допускается.

Хранение товара и установка оборудования должно быть выполнено на расстоянии не менее 0,5 м до электросветильников и 0,6 м до пожарных извещателей.

Деревянные стеллажи в складских помещениях должны обрабатываться огнезащитными составами.

Хранение деревянной порожней тары должно осуществляться на специально отведенных площадках вне складских и производственных помещений.

При складировании товаров должны соблюдаться правила совместного хранения веществ и материалов с учетом совместимости их хранения, а также однородности средств тушения. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, твердые и газообразные горючие материалы, вещества, самовоспламеняющиеся на воздухе, взаимодействующие с водой и друг с другом, должны храниться в отдельных складах (секциях, отсеках).

Складские помещения не должны перегружаться товаром, тарой, упаковочными и другими горючими материалами.

В помещении склада все операции, связанные с проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и т.п.), должны производиться в специально оборудованных помещениях, изолированных от мест хранения.

Помещения склада должны содержаться в чистоте и систематически очищаться от тары (упаковки) и мусора.

Помещения склада должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно норм обеспечения.

В складах должны быть установлены электросветильники с несгораемыми рассеивателями.

Соединения и ответвления жил проводов и кабелей следует выполнять с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

Замер сопротивления изоляции электрических проводов и кабелей должен производиться специализированной организацией.

Электроустановки должны периодически осматриваться и очищаться от горючей пыли или отложений. Периодичность очистки должна устанавливаться в инструкциях о мерах пожарной безопасности.

Все электросети и электрооборудование должны иметь исправные аппараты защиты от аварийных режимов работы (короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки и других факторов). Номинальный ток плавких вставок предохранителей и расцепителей автоматических выключателей должен соответствовать токовой нагрузке. Не допускается применение для защиты электросетей и электрооборудования вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких вставок защиты не заводского (кустарного) изготовления (скрутки проволоки, "жучки" и другие изделия).

На наружной стороне складских помещений должны быть вывешены указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности согласно ТКП 474-2013, а также класса по ПУЭ.

В зданиях (сооружениях) не допускается устанавливать на окнах не открывающиеся металлические решетки. Допускается установка не открывающихся металлических решёток при наличии в помещении не менее 20% оконных решеток распашной конструкции. При согласовании с местными органами государственного пожарного надзора допускается устанавливать глухие металлические решетки в складских помещениях с наличием не более двух окон, если количество работающих не превышает двух человек.

В помещениях, предназначенных для хранения товарно-материальных ценностей, не допускается устройство бытовок, комнат для приема пищи подсобных служб (кроме рабочих мест товароведов, экспертов, кладовщиков, отбраковщиков, учетчиков и операторов), установка газовых плит.

Автоматическая пожарная сигнализация и средства пожаротушения должны находиться в исправном состоянии.

Огневые работы должны проводиться с разрешения лица, ответственного за эксплуатацию здания (помещения) с оформлением наряда-допуска.

После завершения сварочных работ необходимо тщательно проверить прилегающую к месту их проведения территорию и помещения, организовать проведение контрольных осмотров в течении 3-5 часов после окончания сварочных работ.

Подогрев пищи разрешается проводить в специально оборудованном и определенном приказом руководителя предприятия помещении.

После окончания работы все электроустановки в помещениях складов необходимо отключать.

Запрещается:

- курить и пользоваться открытым огнем в складских помещениях.
- Курение разрешается в специально отведенных для этого местах;
- использовать противопожарное оборудование не по прямому назначению;
 - загромождение противопожарных разрывов, проездов, подъездов к зданиям, сооружениям, источникам противопожарного водоснабжения и пожарным лестницам, путей эвакуации (выходов, проходов, коридоров, лестниц), подступов к месту установки пожарной техники, ТСПШЗ, средств связи, первичных средств пожаротушения;
 - хранить оборудование, товары и материалы на проходах, выходах и путях эвакуации;
 - применять в помещении склада электронагревательные приборы (кипятильники, электрочайники, электроплиты, электрокамины и т.п.);
 - в складских помещениях с наличием пожароопасных зон не допускается устройство разъемных контактных соединений, использование устройств с разъемными контактными соединениями;
 - использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои свойства изоляцией;
 - использовать для защиты электросетей и электрооборудования некалиброванные плавкие вставки кустарного изготовления (скрутки, «жучки»);
 - завязывать и скручивать электрические провода и кабели, подвешивать на них светильники и другие предметы;
 - прокладывать транзитом через складские помещения электрические кабели, оборудовать и эксплуатировать электросети – временки;
 - накрывать светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;
 - проводить электрогазосварочные работы без предварительной очистки места проведения работ от горючих материалов в радиусе 5 м и без обеспечения места производства сварочных работ первичными средствами пожаротушения.
- О всех выявленных нарушениях правил пожарной безопасности немедленно сообщить своему руководителю или лицу ответственному за пожарную безопасность.

Порядок применения средств пожаротушения:

Для тушения пожара на предприятии используются следующие первичные средства пожаротушения:

- внутренние пожарные краны – для тушения локальных пожаров, а также обесточенных электроустановок. Открыть дверцу шкафа пожарного

крана, размотать рукав на всю длину, присоединить к пожарному крану, присоединить ствол к рукаву, произвести пуск воды, повернув маховик на пожарном кране. Перед тем как подать струю воды в очаг пожара, обесточьте электросеть в горящем помещении. Избегайте попадания струи воды на электротехнические устройства под напряжением (розетки, выключатели, лампы и т.п.).

- огнетушители порошковые типа ОП-5 и ОП-10 используются для тушения первичных загораний, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

- огнетушители углекислотные ОУ-5 и ОУ-10 - для тушения первичных загораний; а также электроустановок, находящихся под напряжением свыше 1000В.

Поднести огнетушитель к очагу загорания, удалить на огнетушителе чеку, направить раструб в сторону очага пожара и нажать рычаг. Во избежание травмы не прикасаться к раструбу во время пользования огнетушителем;

Действия работников в случае пожара:

В случае возникновения пожара действия администрации должны быть направлены на обеспечение безопасности людей и их эвакуации.

Каждый работник, обнаруживший пожар или загорание, обязан:

- немедленно сообщить об этом в пожарную аварийно-спасательную службу по телефону 101 (городской) или телефон ближайшего (РОЧС), проинформировать службу охраны;

- приступить к тушению очага пожара имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения (огнетушитель, внутренний пожарный кран);

- принять меры к отключению электроэнергии и выводу людей из опасной зоны;

- принять меры по информированию о пожаре руководства учреждения.

Главный инженер



Н.И.Ласко